

Сведения о выездной проверке размещены в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий **10.05.2023** учетный номер **42230061000206041125**



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



МЧС России

Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@12.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650043 г. Кемерово, пр. Ленина, 55А, тел/факс 8 (3842) 77-12-41; E-mail: undpr742.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Тяжинского и Тисульского районов**

652240, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский муниципальный округ, п.г.т. Тяжинский, ул. Сибирская, д. 11А,
тел. (8-384-49) 28-7-62, E-mail: ondpr15@42.mchs.gov.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2305/15-42/25-В/ПИВ/3 от 16.05.2023**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2-арендатор, 3-по известное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению Тисульский детский сад №4 (МДОУ Тисульский детский сад №4)
(ИНН 4213009485, ОГРН 1114213000868)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Тяжинского муниципального округа и Тисульского муниципального района по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тяжинского и Тисульского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу подполковника внутренней службы Коробейникова Ивана Михайловича от «10» мая 2023 года № 2305/15-42/25-В/РИВ, в период с «16» мая 2023 года 13 часов 00 минут по «16» мая 2023 года 15 часов 00 минут, государственным инспектором Тяжинского муниципального округа и Тисульского муниципального района по пожарному надзору – старшим инспектором ОНДПР Тяжинского и Тисульского районов УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу, старшим лейтенантом внутренней службы Старцевым Александром Олеговичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководящего (руководящих) инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие: – инспекционный визит
(контрольное (надзорное) мероприятие)

МДОУ Тисульский детский сад №4, (ИНН 4213009485, ОГРН 1114213000868),
адрес юр. адрес: 652210, Кемеровская область, Тисульский район, поселок
городского типа Тисуль, ул. Ленина, д. 53; адрес фактического места
осуществления деятельности: 652237, Кемеровская область – Кузбасс, Тисульский
район, п. Полуторник, ул. Школьная, д. 2а.

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:
заведующей МДОУ Тисульский детский сад №4 Ефимовой Ольги Михайловны
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого были нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	На объекте отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п.30 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	15.10.2023	
2	Осуществляется эксплуатация объекта после изменения класса функциональной пожарной опасности здания и помещений, не отвечающих нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности	п. 16 «н» правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	15.10.2023	
3	На объекте проведены изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации), без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности	п. 16 «о» правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	15.10.2023	
4	Части зданий, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.10.2023	
5	Ширина двух эвакуационных выходов	п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 12.08.2004 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.10.2023	

	из помещения игровой комнаты, составляет менее 1,2 м, а именно 0,76 м. и 0,71 м	закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
6	Ширина запасного эвакуационного выхода, составляет менее 1,2 м, а именно 1,05 м.	п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.10.2023	
7	Руководителем организации не обеспечена эксплуатация помещений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации	п. 2(1) правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	15.10.2023	
8	Из спального помещения объекта, в которых одновременно пребывают более 10 человек, имеется только один эвакуационный выход	п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.10.2023	
9	Ширина эвакуационного выхода из спального помещения, составляет менее 1,2 м, а именно 0,84 м.	п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.10.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

МДОУ Тисульский детский сад №4

Ефимова Ольга Михайловна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

« 16 » 05 20 23


(инициалы)

Государственный инспектора

Тяжинского муниципального округа и Тисульского

муниципального района по пожарному надзору –

Старший инспектор ОНДПР

Тяжинского и Тисульского районов

УНДПР Главного управления МЧС России

по Кемеровской области – Кузбассу

старший лейтенант внутренней службы

Старцев Александр Олегович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

16.05.2023


(инициалы)